






## Schema chiodatura











Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Mezzo di giunzione		Q.tà
		CNA € □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	CNA4.0X35 / CNA4.0X50		
		CSA	CSA5.0X35 / CSA5.0X40		8
		-	-		
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	L < 64mm	L > 64mm	Q.tà
	$\Phi$	CNA 🕏 🗀	CNA4.0X35	CNA4.0X50	4
		CSA (	CSA5.0X35	CSA5.0X40	