






## Schema chiodatura














Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Mezzo di giunzione		Q.tà
		CNA ⊕ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	CNA4.0X35 / CNA4.0X50		
		CSA	CSA5.0X35 / CSA5.0X40		16
		-	-		
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	L < 64mm	L > 64mm	Q.tà
	lack	CNA € □□□□□□	CNA4.0X35	CNA4.0X50	10
		CSA ( Immues	CSA5.0X35	CSA5.0X40	