




Schema chiodatura







Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Mezzo di giunzione		Q.tà
		CNA 🕏 🗀	CNA4.0X35 / CNA4.0X50		
		CSA	CSA5.0X35 / CSA5.0X40		14
		-	-		
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	L < 64mm	L > 64mm	Q.tà
	ϕ	CNA € □□□□□	CNA4.0X35	CNA4.0X50	8
		CSA ⊚ (□mmme>	CSA5.0X35	CSA5.0X40	