






## Schema chiodatura














Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Mezzo di giunzione		Q.tà
		CNA 🗭 🗀	CNA4.0X35 / CNA4.0X50		
		CSA (	CSA5.0X35 / CSA5.0X40		10
		-	-		
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	L < 64mm	L > 64mm	Q.tà
	igorphi	CNA € □□□□□	CNA4.0X35	CNA4.0X50	6
		CSA	CSA5.0X35	CSA5.0X40	